



Číslo ŠU/Zakázky	2244019581	Doprohliďka a	Ne	Jméno	7points	Typ pojištění	Povinné ručení		
Značka a typ	Volkswagen POLO	SPZ	1BL5125	VIN	WVWZZZ6RZHY035369	Datum první registrace	20.7.2016		
Platnost TK	1.6.2024	Převodovka	Manualní	Stav vozidla	Odpovídající	Barva vozidla	Hnědá	Stav laku	Odpovídající
Stav tachometru	173768 km	Palivo	Benzín	Objem motoru	1197 ccm	Výkon motoru	66 kw	Datum ŠU	12.5.2024 15:45
Popis přičiny ŠU	Jela jsem rovně v obci Podomí a ze zatáčky vyjel řidič druhého vozidla ve větší rychlosti. Najel do mé části vozovky. narazil přední levou částí svého vozidla do boku mého vozidla - u řidiče a spolujezdce za řidičem.								
Popis a stav pneu	Zimní, Bridgestone, 185/60 R15, <b>LP</b> - 6 mm . <b>LZ</b> - 6 mm . <b>PP</b> - 6 mm . <b>PZ</b> - 6 mm .								

**Náhradní díly**

- DVEŘE Z L
- LEP-SADA BOČ-SKLA L
- DRÁT NA DEMOTÁŽ SKEL
- ČISTICÍ ŘEDIDLO

**Lakování**

- DVEŘE Z L (LAK NOVÉHO DÍLU)
- DVEŘE P L (LAK PO OPRAVĚ <50%)
- BOK L (LAK PO OPRAVĚ <50%)
- DISK Z L ALU (LAKOVÁNÍ POVRCHU)

**Práce**

- VOZ PŘ/ZAD PROMĚŘIT
- PANEL DVEŘÍ P L V-Z
- SKLO DVEŘÍ P L V-Z
- MADLO DVEŘÍ P L V-Z
- DVEŘE Z L VYMĚNIT (DVEŘE VYMONT)
- OBĚ KONC-SVĚTLA V-Z
- VLOŽKU PODBĚHU Z P V-Z
- KRYT C-SLOUPKU L V-Z
- DISK/PNEU Z L V-Z
- PANEL DVEŘÍ P L
- STÍR-LIŠTA VNĚ P L
- ULOŽ VNĚJ ZRCÁTKA L
- VNĚ-KLIKA DVEŘÍ P L
- TĚSNĚNÍ D DVEŘÍ Z L
- SKLO DVEŘÍ Z L
- VEDENÍ SKLA DVEŘÍ ZL
- VNĚ-KLIKA DVEŘÍ Z L
- VLOŽKA PODBĚHU Z P
- KRYT Z-NÁRAZNÍKU
- ÚCHYT L ODKL-PL Z
- KRYT RÁMU MASKY
- PNEU Z L
- KOLO (KOLA) Z V-Z
- VNĚJŠÍ ZRCÁTKO L V-Z
- VODÍTKO SKLA DVEŘÍ P L V-Z
- TĚSNĚNÍ DOL DVEŘÍ P L V-Z
- ZÁVĚR-DESKU DVEŘÍ Z L V-Z
- KRYT Z-NÁRAZNÍKU V-Z
- KRYT DRŽÁKU ZÁMKU Z V-Z
- VEDENÍ L KRYTU ZAV-PROSTORU V-Z
- DVEŘE P L (OPRAVIT)
- OVL-OKNA P L
- SKLO DVEŘÍ P L
- KRYT ZRCÁTKA L
- ČEP ZÁMKU DVEŘÍ P L
- PANEL DVEŘÍ Z L
- STÍR-LIŠTA VNI Z L
- KRYT Z DVEŘÍ Z L
- BOČNÍ SKLO Z L
- KONCOVÉ SVĚTLO L
- Z-VÍKO
- VLOŽKA PODBĚHU Z L
- VOZ KPL PŘED OPRAVOU proměřit bez seřízení
- ZÁVĚR-DESKU DVEŘÍ P L V-Z
- KRYT ZRCÁTKA L V-Z
- OVLÁDÁNÍ OKNA P L V-Z
- DVEŘE Z L V-Z
- Z-VÍKO V-Z
- VLOŽKU PODBĚHU Z L V-Z
- PANEL ZAVAZADL-PROSTORU L V-Z
- BOČ-SKLO L V-Z
- BOČNICE L (OPRAVIT)
- VEDENÍ SKLA DVEŘÍ PL
- STÍR-LIŠTA VNI P L
- TĚSNĚNÍ D DVEŘÍ P L
- DVEŘE Z L
- OVL-OKNA Z L
- STÍR-LIŠTA VNĚ Z L
- ČEP ZÁMKU DVEŘÍ Z L
- VLOŽKA PODBĚHU Z L
- KONCOVÉ SVĚTLO P
- PANEL ZAV-PROST L
- KRYT C-SLOUPKU L
- DISK Z L

**Hodnota laku**

Kapota		Střecha		LP blatník		LP dveře	85 µm
LZ dveře	135 µm	LZ blatník	111 µm	Víko kufru		PZ blatník	
PZ dveře		PP dveře		PP blatník			

**DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POJISTNÍKA, POJIŠTĚNÉHO, POŠKOZENÉHO, OPRÁVNĚNOU OSOBU NEBO JEJICH ZÁSTUPCE (DÁLE JEN „ÚČASTNÍK LIKVIDACE“)**

- V případě změny formy likvidace nutno pojistiteli předložit kalkulaci nákladů před zahájením opravy vozidla
- V případě zjištění dalších poškození bude provedena následná prohlídka

- Požadované doklady zašlete na email [pojistneudalosti@csobpoj.cz](mailto:pojistneudalosti@csobpoj.cz) nebo vložte prostřednictvím klientské zóny
- Výše nepopsaná nebo jinak nedoložená poškození nebudou zahrnuta do pojistného plnění.
- Účastník pojištění je povinen doložit / prokázat souvislost popsaneho poškození vozidla s událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.
- Účastník pojištění bere na vědomí, že neumožnění včasné doprohlídky poškození vozidla, nezapsaného v tomto zápisu o poškození, může prodloužit dobu ukončení události.
- Náklady na opravu nemohou převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
- Výše popsáná poškození nezavazují pojistitele k vyplacení pojistného plnění.
- Účastník pojištění bere na vědomí, že poškozené vozidlo nebo jednotlivé díly mohou být umístěny na internetový portál do nezávazné aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
- V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, účastník pojištění zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu. Zmocnění se dále vztahuje i na právní úkony, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu, včetně převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.
- Účastník pojištění svým podpisem stvrzuje, že uvedl správné číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění.

**REKAPITULACE DOHODNUTÉHO POSTUPU LIKVIDACE**

Plátce DPH: Ne

Pojistné plnění zaslat na účet 192189740/0300

Forma likvidace: Rozpočet

Účastník pojištění souhlasí s výší stanovené újmy a považuje tuto částku za dostačující a zároveň byl informován, že pojistné plnění lze přiznat teprve po doložení všech dokladů nutných pro ukončení šetření události, posouzení právního nároku na náhradu vzniklé újmy pojistitelem a případném odečtení sjednané spoluúčasti, dlužného pojistného.

Převzaté doklady: ORV



U prohlídky přítomen	Zaměstnanec firmy
Jméno a příjmení	Vaňková
Stanovená výše újmy	33 430 CZK (vč. DPH 5 802 CZK)
Datum prohlídky	29.5.2024 8:42
Místo prohlídky	Dvorek 304, 68352 Šarátice
Mobilní technik	Bartoš Patrik